

Frivillig tilbagekaldelse

Gasregulator af typen A235is mærket 06/17 LYF og 07/17 LYF

Der er på gasregulatoren konstateret en utæthed ved anvendelse af Åbne-Lukke grebet.

De afvigende gasregulatorer er mærket :

06/17 LYF og 07/17 LYF

Utætheden forekommer ved anvendelse af Åbne-Lukke grebet på siden af gasregulatoren, og kan registreres under bevægelsen af grebet mellem de to anvendte driftpositioner åben eller lukket.

Der kan på gasregulatoren konstateres små gasbobler ved brug af sæbevand eller lækage spray - mellem driftpositionerne åben eller lukket.

Der er ikke registreret ulykker med gasregulatoren.

Gasregulatoren er solgt i foråret 2017, enten påmonteret gasforbrugende udstyr eller i løssalg. Gasregulatoren anvendes primært udendørs på gasgrill og indendørs på gasovne.

De forbrugere, der har købt gasregulatoren skal stoppe brugen af denne, og levere den tilbage til forretningen, hvor den, eller det gasforbrugende udstyr er købt.

Som forbruger skal du være opmærksom på, at den nye erstatningsregulator monteres og sikres med et spændebånd på slangestudsene.

